


Radverkehrskonzept der Stadt Friedrichshafen



2013

Abstellanlagenkataster





Stadt Friedrichshafen
Abstellanlagen

- Abstellanlagen

12 Anlagen-Nr.

Planungsbüro VIA eG
 Marsportingasse 6
 50667 Köln



**Stadt Friedrichshafen
Abstellanlagen**

- Abstellanlagen

12 Anlagen-Nr.

Planungsbüro VIA eG
Marsportengasse 6
50667 Köln

Ü-ID: A_F_01

Anlagen-Nr.: 35

Ortsteil:

Ailingen

Lagebeschreibung:

Eingang Rotach Halle

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

Teilweise überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im schlechtem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
176	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	27.11.2012	13:40



IMG_0769.jpg



IMG_0770.jpg



Ü-ID: A_F_02 Anlagen-Nr.: 34

Ortsteil:

Ailingen

Lagebeschreibung:

Eingang Wellenbad

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente beidseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
234	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	27.11.2012	13:35



IMG_0759.jpg



IMG_0761.jpg



Ü-ID: A_S_01 Anlagen-Nr.: 26

Ortsteil:

Ailingen

Lagebeschreibung:

Grund- und Realschule, Einfahrt Haldenweg

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
20	8	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
40,0%	27.11.2012	12:25



IMG_0709.jpg



IMG_0711.jpg



Ü-ID: A_S_01 Anlagen-Nr.: 27

Ortsteil:

Ailingen

Lagebeschreibung:

Grund- und Realschule, Schulhof Gartenstr.

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente beidseitig nutzbar

überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
102	37	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
36,3%	27.11.2012	12:30



IMG_0713.jpg



IMG_0718.jpg



Ü-ID: A_S_01 Anlagen-Nr.: 28

Ortsteil:

Ailingen

Lagebeschreibung:

Grund- und Realschule, Alpenblickweg

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
70	21	5

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
37,1%	27.11.2012	12:35



IMG_0722.jpg



IMG_0727.jpg



Ü-ID: A_V_01 Anlagen-Nr.: 29

Ortsteil:

Ailingen

Lagebeschreibung:

Parkplatz nördlich vom Rathaus

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
13	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	27.11.2012	12:50



IMG_0729.jpg



IMG_0730.jpg



Ü-ID: A_V_01 Anlagen-Nr.: 30

Ortsteil:

Ailingen

Lagebeschreibung:

Bushaltestelle vor dem Rathaus

Anlagentyp:

Anlehnbügel im Straßenraum

Anlagencharakteristiken:

Elemente beidseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
6	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	27.11.2012	12:55



IMG_0733.jpg



IMG_0735.jpg



Ü-ID: E_F_01 Anlagen-Nr.: 32

Ortsteil:
Ettenkirch

Lagebeschreibung:
Eingang Sporthalle

Anlagentyp:
Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne
Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp
entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte
daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:
Elemente einseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
7	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	27.11.2012	13:15



IMG_0745.jpg



IMG_0746.jpg



Ü-ID: E_F_01 Anlagen-Nr.: 33

Ortsteil:

Ettenkirch

Lagebeschreibung:

Sporthalle Gregor-Schwake-Str.

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
10	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	27.11.2012	13:20



IMG_0751.jpg



IMG_0750.jpg



Ü-ID: E_V_01 Anlagen-Nr.: 31

Ortsteil:
Ettenkirch

Lagebeschreibung:
Ettenkirch Verwaltung, K7730

Anlagentyp:
Anlehnbügel im Straßenraum

Anlagencharakteristiken:
Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
4	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	27.11.2012	13:10



IMG_0739.jpg



IMG_0740.jpg



Ü-ID: F_B_01 Anlagen-Nr.: 53

Ortsteil:
Fischbach

Lagebeschreibung:
Bahnhof, Eisenbahnstr.

Anlagentyp:
Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:
Elemente einseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
12	8	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
66,7%	28.11.2012	10:15



IMG_1020.jpg



IMG_1022.jpg



Ü-ID: F_B_01 Anlagen-Nr.: 54

Ortsteil:
Fischbach

Lagebeschreibung:
Bahnhof, Am Bahnhofsgebäude

Anlagentyp:
Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne
Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp
entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte
daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:
Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
10	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	28.11.2012	10:20



IMG_1029.jpg



IMG_1031.jpg



Ü-ID: F_B_02 Anlagen-Nr.: 55

Ortsteil:

Manzell

Lagebeschreibung:

Bahnhof

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
12	6	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
50,0%	28.11.2012	10:30



IMG_1035.jpg



IMG_1039.jpg



Ü-ID: F_F_01 Anlagen-Nr.: 43

Ortsteil:
Fischbach

Lagebeschreibung:
Eingang Frei- und Seebad

Anlagentyp:
Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne
Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp
entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte
daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:
Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
496	1	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,2%	27.11.2012	16:10



IMG_0905.jpg



IMG_0900.jpg



Ü-ID: F_S_01 Anlagen-Nr.: 49

Ortsteil:
Fischbach

Lagebeschreibung:
Bodenseeschule, Parkplatz Zeisigweg

Anlagentyp:
Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne
Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp
entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte
daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:
Elemente einseitig nutzbar

überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
110	13	9

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
20,0%	28.11.2012	9:30



IMG_0971.jpg



IMG_0974.jpg



Ü-ID: F_V_01 Anlagen-Nr.: 39

Ortsteil:

Fischbach

Lagebeschreibung:

Haupteingang Klinikum, Röntgenstraße 2

Anlagentyp:

Anlehnbügel im Straßenraum

Anlagencharakteristiken:

Elemente beidseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
48	24	1

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
52,1%	27.11.2012	15:30



IMG_0879.jpg



IMG_0881.jpg



Ü-ID: F_V_01 Anlagen-Nr.: 40

Ortsteil:

Fischbach

Lagebeschreibung:

Klinikum, Eingang Röntgenstraße 8

Anlagentyp:

Anlehnbügel im Straßenraum

Anlagencharakteristiken:

Elemente beidseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
16	2	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
12,5%	27.11.2012	15:35



IMG_0883.jpg



IMG_0886.jpg



Ü-ID: F_V_01 Anlagen-Nr.: 41

Ortsteil:

Fischbach

Lagebeschreibung:

Klinikum, Eingang Röntgenstraße 12

Anlagentyp:

Anlehnbügel im Straßenraum

Anlagencharakteristiken:

Elemente beidseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
8	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	27.11.2012	15:40



IMG_0888.jpg



IMG_0889.jpg



Ü-ID: F_V_01 Anlagen-Nr.: 42

Ortsteil:

Fischbach

Lagebeschreibung:

Klinikum, Eingang Röntgenstraße 4

Anlagentyp:

Anlehnbügel im Straßenraum

Anlagencharakteristiken:

Elemente beidseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
24	3	1

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
16,7%	27.11.2012	15:45



IMG_0897.jpg



IMG_0896.jpg



Ü-ID: FN_A_01 Anlagen-Nr.: 86

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Medienhaus, Karlstr.

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
30	29	11

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
133,3%	28.11.2012	14:55



IMG_1242.jpg



IMG_1243.jpg



Ü-ID: FN_A_01 Anlagen-Nr.: 91

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Zwischen Karlstr. und Uferstr.

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

Teilweise überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
18	1	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
5,6%	28.11.2012	15:10



IMG_1280.jpg



IMG_1281.jpg



Ü-ID: FN_A_01 Anlagen-Nr.: 90

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Adenauerplatz / Schanzstr.

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
20	8	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
40,0%	28.11.2012	15:05



IMG_1266.jpg



IMG_1270.jpg



Ü-ID: FN_A_01 Anlagen-Nr.: 89

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Adenauerplatz, nördlich der Kirche

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
8	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	28.11.2012	15:05



IMG_1259.jpg



IMG_1261.jpg



Ü-ID: FN_A_01 Anlagen-Nr.: 88

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Eingang Adenauerplatz 1

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
4	0	1

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
25,0%	28.11.2012	15:00



IMG_1255.jpg



IMG_1257.jpg



Ü-ID: FN_A_01 Anlagen-Nr.: 81

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

C&A Eingang Friedrichstr.

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
4	1	1

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
50,0%	28.11.2012	14:35



IMG_1200.jpg



IMG_1202.jpg



Ü-ID: FN_A_01 Anlagen-Nr.: 87

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Adenauerplatz / Karlstr.

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
4	2	3

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
125,0%	28.11.2012	15:00



IMG_1252.jpg



IMG_1254.jpg



Ü-ID: FN_A_01 Anlagen-Nr.: 84

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Zeppelinmuseum, Seestr.

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
30	4	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
13,3%	28.11.2012	14:45



IMG_1221.jpg



IMG_1226.jpg



Ü-ID: FN_A_01 Anlagen-Nr.: 82

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Romanshorner Platz, am Busbf.

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente beidseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
66	5	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
7,6%	28.11.2012	14:40



IMG_1206.jpg



IMG_1207.jpg



Ü-ID: FN_A_01 Anlagen-Nr.: 80

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Nördlich des Standortes 79

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
15	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	28.11.2012	14:30



IMG_1196.jpg



IMG_1198.jpg



Ü-ID: FN_A_01 Anlagen-Nr.: 79

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Innenstadt Friedrichstr. / Wilhelmstr.

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
22	15	5

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
90,9%	28.11.2012	14:30



IMG_1191.jpg



IMG_1193.jpg



Ü-ID: FN_A_01 Anlagen-Nr.: 85

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Zeppelinmuseum, Haupteingang

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
10	9	1

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
100,0%	28.11.2012	14:50



IMG_1231.jpg



IMG_1233.jpg



Ü-ID: FN_A_01 Anlagen-Nr.: 83

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Romanshorner Platz, Eingang Kaufhaus

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
77	16	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
20,8%	28.11.2012	14:40



IMG_1210.jpg



IMG_1213.jpg



Ü-ID: FN_B_01 Anlagen-Nr.: 71

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Östlich vom Bahnhofsgebäude (2)

Anlagentyp:

Fahrradboxen

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
40	17	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
42,5%	28.11.2012	14:00



IMG_1133.jpg



IMG_1137.jpg



Ü-ID: FN_B_01 Anlagen-Nr.: 76

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Stadtbahnhof Franziskusplatz (Nord)

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
28	28	63

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
325,0%	28.11.2012	14:15



IMG_1169.jpg



IMG_1167.jpg



Ü-ID: FN_B_01 Anlagen-Nr.: 75

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Stadtbahnhof Franziskusplatz (Süd)

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
18	13	2

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
83,3%	28.11.2012	14:10



IMG_1158.jpg



IMG_1159.jpg



Ü-ID: FN_B_01 Anlagen-Nr.: 74

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

B+R Anlage Stadtbahnhof Eugenstr

Anlagentyp:

Fahrradboxen

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
10	1	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
10,0%	28.11.2012	14:05



IMG_1152.jpg



IMG_1154.jpg



Ü-ID: FN_B_01 Anlagen-Nr.: 72

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Stadtbahnhof Nordeingang, an der Treppe

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
6	4	18

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
366,7%	28.11.2012	14:05



IMG_1139.jpg



IMG_1140.jpg



Ü-ID: FN_B_01 Anlagen-Nr.: 70

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Östlich vom Bahnhofsgebäude (1)

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente beidseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
105	61	1

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
59,0%	28.11.2012	14:00



IMG_1128.jpg



IMG_1132.jpg



Ü-ID: FN_B_01 Anlagen-Nr.: 69

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Stadtbahnhof, Bahnhofplatz, Haus 2

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente beidseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
16	10	1

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
68,8%	28.11.2012	13:50



IMG_1121.jpg



IMG_1123.jpg



Ü-ID: FN_B_01 Anlagen-Nr.: 73

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

B+R Anlage Stadtbahnhof Eugenstr

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente beidseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
56	32	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
57,1%	28.11.2012	14:05



IMG_1148.jpg



IMG_1150.jpg



Ü-ID: FN_B_03 Anlagen-Nr.: 56

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Bahnhof Landratsamt

Anlagentyp:

Anlehnbügel an Bahnanlagen

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
11	5	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
45,5%	28.11.2012	11:00



IMG_1042.jpg



IMG_1044.jpg



Ü-ID: FN_B_04 Anlagen-Nr.: 25

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Bahnhof Löwental, Bstg. Ri. Flughafen

Anlagentyp:

Fahrradboxen

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
5	2	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
40,0%	27.11.2012	12:05



IMG_0700.jpg



IMG_0701.jpg



Ü-ID: FN_B_04 Anlagen-Nr.: 22

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Bahnhof Löwental, Bstg. Ri. Stadtbahnhof

Anlagentyp:

Anlehnbügel an Bahnanlagen

Anlagencharakteristiken:

Elemente beidseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
20	6	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
30,0%	27.11.2012	12:00



IMG_0691.jpg



IMG_0694.jpg



Ü-ID: FN_B_04 Anlagen-Nr.: 23

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Bahnhof Löwental, Bstg. Ri. Stadtbahnhof

Anlagentyp:

Fahrradboxen

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
5	3	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
60,0%	27.11.2012	12:00



IMG_0692.jpg



IMG_0693.jpg



Ü-ID: FN_B_04 Anlagen-Nr.: 24

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Bahnhof Löwental, Bstg. Ri. Flughafen

Anlagentyp:

Anlehnbügel an Bahnanlagen

Anlagencharakteristiken:

Elemente beidseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
20	6	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
30,0%	27.11.2012	12:05



IMG_0702.jpg



IMG_0704.jpg



Ü-ID: FN_F_01 Anlagen-Nr.: 60

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Bodenseecenter, Eingang Möbel XXL

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
9	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	28.11.2012	12:20



IMG_1069.jpg



IMG_1071.jpg



Ü-ID: FN_F_01 Anlagen-Nr.: 62

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Bodenseecenter, links vom Kauflandeingang

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
42	7	1

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
19,0%	28.11.2012	12:25



IMG_1078.jpg



IMG_1081.jpg



Ü-ID: FN_F_01 Anlagen-Nr.: 63

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Bodenseecenter, links vom Haupteingang

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente beidseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
16	4	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
25,0%	28.11.2012	12:30



IMG_1082.jpg



IMG_1084.jpg



Ü-ID: FN_F_01 Anlagen-Nr.: 64

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Bodenseecenter, Haupteingang

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
66	38	12

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
75,8%	28.11.2012	12:30



IMG_1087.jpg



IMG_1089.jpg



Ü-ID: FN_F_01 Anlagen-Nr.: 61

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Bodenseecenter, rechts vom Kauflandeingang

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
6	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	28.11.2012	12:20



IMG_1073.jpg



IMG_1074.jpg



Ü-ID: FN_F_02 Anlagen-Nr.: 44

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Eingang Strandbad

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
1000	0	1

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,1%	27.11.2012	16:40



IMG_0908.jpg



IMG_0910.jpg



Ü-ID: FN_F_03 Anlagen-Nr.: 67

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Graf-Zeppelin-Haus, nördlich vom Eingang

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
23	2	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
8,7%	28.11.2012	13:45



IMG_1113.jpg



IMG_1114.jpg



Ü-ID: FN_F_03 Anlagen-Nr.: 68

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Graf-Zeppelin-Haus, südlich vom Eingang

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
26	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	28.11.2012	13:45



IMG_1117.jpg



IMG_1118.jpg



Ü-ID: FN_F_04 Anlagen-Nr.: 65

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Hallenbad, Ehlerststr.

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
75	7	3

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
13,3%	28.11.2012	12:55



IMG_1093.jpg



IMG_1099.jpg



Ü-ID: FN_F_05 Anlagen-Nr.: 66

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Schulmuseum, Friedrichstr.

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
12	3	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
25,0%	28.11.2012	13:40



IMG_1107.jpg



IMG_1109.jpg



Ü-ID: FN_S_01 Anlagen-Nr.: 15

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Berufliches Schulzentrum, Untereschstr.

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
252	56	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
22,2%	27.11.2012	10:45



IMG_0624.jpg



IMG_0632.jpg



Ü-ID: FN_S_01 Anlagen-Nr.: 18

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Berufliches Schulzentrum, Parkplatz Steinbeisstr. (Nord)

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
72	28	19

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
65,3%	27.11.2012	11:10



IMG_0655.jpg



IMG_0661.jpg



Ü-ID: FN_S_01 Anlagen-Nr.: 16

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Berufliches Schulzentrum, Parkplatz Steinbeisstr. (Süd)

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
216	36	7

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
19,9%	27.11.2012	11:00



IMG_0641.jpg



IMG_0646.jpg



Ü-ID: FN_S_01 Anlagen-Nr.: 17

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Berufliches Schulzentrum, Parkplatz Steinbeisstr. (Mitte)

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
216	41	9

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
23,1%	27.11.2012	11:05



IMG_0648.jpg



IMG_0653.jpg



Ü-ID: FN_S_02 Anlagen-Nr.: 19

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Graf-Soden-Realschule, Ailinger Str.

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

Teilweise überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
173	81	52

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
76,9%	27.11.2012	11:35



IMG_0672.jpg



IMG_0670.jpg



Ü-ID: FN_S_02 Anlagen-Nr.: 20

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Graf-Soden-Realschule Schulhof (1)

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente beidseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
101	24	3

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
26,7%	27.11.2012	11:40



IMG_0679.jpg



IMG_0681.jpg



Ü-ID: FN_S_02 Anlagen-Nr.: 21

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Graf-Soden-Realschule Schulhof (2)

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
100	11	2

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
13,0%	27.11.2012	11:45



IMG_0684.jpg



IMG_0686.jpg



Ü-ID: FN_S_03 Anlagen-Nr.: 7

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Graf-Zeppelin-Gymnasium, Parkplatz Katharinenstr

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

Teilweise überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
154	35	8

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
27,9%	27.11.2012	9:20



IMG_0542.jpg



IMG_0543.jpg



Ü-ID: FN_S_03 Anlagen-Nr.: 8

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Bodensee-Sporthalle

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)



IMG_0552.jpg

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand



IMG_0555.jpg

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
14	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	27.11.2012	9:30



Ü-ID: FN_S_03 Anlagen-Nr.: 9

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Graf-Zeppelin-Gymnasium Nordeingang

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
160	77	11

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
55,0%	27.11.2012	9:40



IMG_0558.jpg



IMG_0561.jpg



Ü-ID: FN_S_03 Anlagen-Nr.: 10

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Graf-Zeppelin-Gymnasium Wendelgardstr.

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im schlechtem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
100	82	38

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
120,0%	27.11.2012	9:50



IMG_0568.jpg



IMG_0570.jpg



Ü-ID: FN_S_04 Anlagen-Nr.: 4

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Karl-Maybach-Gymnasium Riedleparkstr

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
42	3	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
7,1%	27.11.2012	8:55



IMG_0521.jpg



IMG_0523.jpg



Ü-ID: FN_S_04 Anlagen-Nr.: 5

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Karl-Maybach-Gymnasium Riedleparkstr / Maybachstr

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
29	20	2

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
75,9%	27.11.2012	9:00



IMG_0524.jpg



IMG_0526.jpg



Ü-ID: FN_S_04 Anlagen-Nr.: 6

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Karl-Maybach-Gymnasium Ernst-Lehmann-Str.

Anlagentyp:

Anlehnbügel im Straßenraum

Anlagencharakteristiken:

Elemente beidseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
168	98	4

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
60,7%	27.11.2012	9:10



IMG_0530.jpg



IMG_0537.jpg



Ü-ID: FN_S_04 Anlagen-Nr.: 3

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Karl-Maybach-Gymnasium Nordeingang

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
126	50	4

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
42,9%	27.11.2012	8:50



IMG_0510.jpg



IMG_0516.jpg



Ü-ID: FN_S_05 Anlagen-Nr.: 45

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Ludwig-Dürr-Schule, Eingang Wagershauser Str.

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

Teilweise überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
232	44	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
19,0%	28.11.2012	8:10



IMG_0918.jpg



IMG_0923.jpg



Ü-ID: FN_S_06 Anlagen-Nr.: 11

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Pestalozzischule Wendelgardstr.

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im schlechtem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
72	17	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
23,6%	27.11.2012	9:55



IMG_0578.jpg



IMG_0579.jpg



Ü-ID: FN_S_06 Anlagen-Nr.: 12

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Pestalozzischule Scheffelstr. / Allmandstr.

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

Teilweise überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
93	22	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
23,7%	27.11.2012	10:05



IMG_0587.jpg



IMG_0590.jpg



Ü-ID: FN_S_07 Anlagen-Nr.: 13

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Schreinesch Schule Stauffenbergstr.

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
142	42	3

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
31,7%	27.11.2012	10:25



IMG_0600.jpg



IMG_0605.jpg



Ü-ID: FN_S_07 Anlagen-Nr.: 14

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Schreinesch Schule, Auf dem Schulhof

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
84	17	2

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
22,6%	27.11.2012	10:35



IMG_0612.jpg



IMG_0614.jpg



Ü-ID: FN_S_08 Anlagen-Nr.: 1

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

St. Elisabeth Schule, Eingang Zeppelinstr

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im schlechtem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
36	5	81

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
238,9%	27.11.2012	8:20



IMG_0497.jpg



IMG_0498.jpg



Ü-ID: FN_S_08 Anlagen-Nr.: 2

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

St. Elisabeth Schule, Eingang Werastr.

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
16	3	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
18,8%	27.11.2012	8:30



IMG_0506.jpg



IMG_0508.jpg



Ü-ID: FN_V_01 Anlagen-Nr.: 58

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Landratsamt Eingang Albrechtstraße 73

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
23	11	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
47,8%	28.11.2012	11:20



IMG_1057.jpg



IMG_1059.jpg



Ü-ID: FN_V_01 Anlagen-Nr.: 57

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Landratsamt Eingang Glärnischstraße 1-3

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
16	1	1

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
12,5%	28.11.2012	11:05



IMG_1046.jpg



IMG_1048.jpg



Ü-ID: FN_V_02 Anlagen-Nr.: 77

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

VHS, Hinterhof neben der öffentlichen WC-Anlage

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
12	4	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
33,3%	28.11.2012	14:20



IMG_1175.jpg



IMG_1177.jpg



Ü-ID: FN_V_02 Anlagen-Nr.: 78

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

VHS, Bismarckstr.

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
34	5	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
14,7%	28.11.2012	14:25



IMG_1182.jpg



IMG_1185.jpg



Ü-ID: K_B_01 Anlagen-Nr.: 50

Ortsteil:

Kluftern

Lagebeschreibung:

Bahnhof, Bahnhofstr. (1)

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
10	2	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
20,0%	28.11.2012	10:00



IMG_0993.jpg



IMG_0995.jpg



Ü-ID: K_B_01 Anlagen-Nr.: 51

Ortsteil:

Kluftern

Lagebeschreibung:

Bahnhof, Bahnhofstr. (2)

Anlagentyp:

Vorderradhalter mit Fixierungsmöglichkeit (Typ Beta)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
12	12	6

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
150,0%	28.11.2012	10:05



IMG_0999.jpg



IMG_1003.jpg



Ü-ID: K_B_01 Anlagen-Nr.: 52

Ortsteil:

Kluftern

Lagebeschreibung:

Bahnhof, Bahnhofstr. (3)

Anlagentyp:

Fahrradboxen

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
10	1	2

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
30,0%	28.11.2012	10:05



IMG_0998.jpg



IMG_1001.jpg



Ü-ID: K_F_01 Anlagen-Nr.: 36

Ortsteil:

Kluftern

Lagebeschreibung:

Hinter dem Bürgerhaus

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
26	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	27.11.2012	14:40



IMG_0843.jpg



IMG_0844.jpg



Ü-ID: K_F_01 Anlagen-Nr.: 37

Ortsteil:

Kluftern

Lagebeschreibung:

Bürgerhaus Lottenweilerweg

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
18	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	27.11.2012	14:45



IMG_0849.jpg



IMG_0850.jpg



Ü-ID: K_V_01 Anlagen-Nr.: 38

Ortsteil:

Kluftern

Lagebeschreibung:

Eingang Rathaus

Anlagentyp:

Anlehnbügel im Straßenraum

Anlagencharakteristiken:

Elemente beidseitig nutzbar

nicht überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
8	0	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
0,0%	27.11.2012	15:00



IMG_0857.jpg



IMG_0854.jpg



Ü-ID: L_B_01 Anlagen-Nr.: 59

Ortsteil:
Flughafen

Lagebeschreibung:
Bahnhof, Am Flugplatz

Anlagentyp:
Anlehnbügel an Bahnanlagen

Anlagencharakteristiken:
Elemente einseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
20	20	3

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
115,0%	28.11.2012	11:55



IMG_1060.jpg



IMG_1066.jpg



Ü-ID: S_S_01 Anlagen-Nr.: 48

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Studentenwohnheim, Eingang Fallenbrunnen 16/3

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im schlechtem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
50	13	0

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
26,0%	28.11.2012	9:20



IMG_0965.jpg



IMG_0967.jpg



Ü-ID: S_S_02 Anlagen-Nr.: 47

Ortsteil:

Kernstadt

Lagebeschreibung:

Zeppelin Universität, Fallenbrunnen 18

Anlagentyp:

Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:

Elemente einseitig nutzbar

nicht überdacht

mäßige Beleuchtung

Anlage im mäßigem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
10	5	4

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
90,0%	28.11.2012	9:10



IMG_0961.jpg



IMG_0962.jpg



Ü-ID: S_S_02 Anlagen-Nr.: 46

Ortsteil:
Kernstadt

Lagebeschreibung:
Berufsakademie, Eingang Fallenbrunnen 1-2

Anlagentyp:
Vorderradklemmen zum Einstellen, ohne
Rahmenanschlussmöglichkeit (Bewertung: Anlagentyp
entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und sollte
daher ersetzt werden)

Anlagencharakteristiken:
Elemente einseitig nutzbar

überdacht

gute Beleuchtung

Anlage im gutem Zustand

Stellplatzanzahl	Räder in Anlage	Räder neben Anlage
95	39	4

prozentuale Auslastung	Datum	Uhrzeit
45,3%	28.11.2012	9:00



IMG_0950.jpg



IMG_0954.jpg

